
SLAGGEUNDERSØGELSE

Nørager 2-14, 6400 Sønderborg



Skråfoto.dk

Dato: **14. oktober 2025**

DMR-sagsnr.: **2025-0330-39**

Version: **1**

Slaggeundersøgelse nr. 1 på Nørager 2-14, 6400 Sønderborg

Afdeling: **DMR Geoteknik**
Lundsbjerg Industrivej 21
6200 Aabenraa

Indholdsfortegnelse

1. Projekt 2
2. Observationer den 7. oktober 2025 2
3. Konklusion 3
4. Afsluttende bemærkninger 3

Bilag 1.: Analyseresultater Højvang.
Bilag 2.: Sigteanalyse.
Bilag 3.: Analyseresultater ALS fra rekvirent

Sagsbehandler



Richard de Churruca
Civilingeniør

Kvalitetskontrol



Claus Larsen
Civilingeniør

1. Projekt

DMR A/S er blevet bedt om at vurdere hvilken type slagger, der er fundet i forbindelse med delnedrivning og ombygning af boligblokke på Nørager 2-14, 6400 Sønderborg.

Der er konkret behov for nedbrydning af bygningerne markeret 1 og 2, som begge har kælder. Bygningerne er vist på figur 1.1.



Figur 1.1 Modtaget tegning af 2 blokke som skal nedrives markeret med gult.

Rekvirent har fået foretaget analyse af slaggerne, vedlagt i bilag 3.

2. Observationer den 7. oktober 2025

Slaggeundersøgelsen er udført af Richard de Churruca, Geoteknisk civilingeniør

På det aftalte tidspunkt udførte DMR Geoteknik, anvist af entreprenør SIB A/S, ophugget gulv under blok markeret 1 på figur 1.1.

Under betongulvet kunne konstateres ca. 30 cm kulslagger. Kulslagger er affaldsprodukt fra forbrænding af stenkul eller koks, og er brændt med meget høj temperatur. Kulslagger er kendetegnet ved at være homogent sorte og have krystallinsk udseende.

Kulslagger indeholder normalt ikke tungmetaller i modsætning til slagger fra affaldsforbrænding, ligesom denormalt heller ikke indeholder tjærestoffer/kulbrinter på grund af forgasning enten på gasværk eller i selve forbrændingen. Der er foretaget en kemisk analyse af slaggerne, se bilag 3.



Figur 2.1: Billede af slaggerne.

Der er udtaget prøver af slaggerne til kemisk analyse og sigteanalyse.

3. Konklusion

Slaggerne vurderes omfattet af BEK nr. 1672 af 15/12/2016, bilag 1.

Analyserne bilag 1 og 3 viser at slaggerne kan indplaceres i kategori 1.

Slaggerne vurderes dog at være uæstetiske og give anledning til usikkerhed/spørgsmål i et område udlagt til boliger, hvorfor de anbefales genanvendt afdækket under befæstede veje og pladser, som erstatning for råstoffer, f.eks. bundsikringsgrus.

Sigteanalyse viser, at slaggerne opfylder kravet til bundsikringsgrus, se bilag 2.

4. Afsluttende bemærkninger

I det omfang det ønskes, står DMR Geoteknik selvsagt til rådighed for:

- supplerende undersøgelser, beregninger og vurderinger
- videre drøftelse af geotekniske og funderingsmæssige spørgsmål.

Bilag 1

ANALYSERAPPORT

DMR A/S
Hårup Østervej 3
8600 Silkeborg

Prøver modtaget den: 06-10-2025
Analyse påbegyndt den: 08-10-2025
Antal prøver: 1

Sagsnavn: **Nørager 2, 6400 Gråsten**
Sags nr.: **2025-0330-39**
Sagsbeh.: **Richard Churruca**
Prøvetager: **Ekstern/RCH**
Rapport dato: 09-10-2025 11:41:49
Rapport nr.: 115975

Labnr.: **JO25410201-001**
Prøvetype: Jord
Emballage: Membranglas og PE-pose

Rekvirent prøve ID: **P1**
Dybde:

Parameter	Resulta	Enhed	DL	Urel	Inte	Reference	Princip
Tørstof, TS	**81**	**W/W%**	<0,002	10	HM001	DS 204:1980 ^ d)	Tørring
Kulbrinter C6H6-C10	**<2**	**mg/kg TS**	<2	10	HM002	Reflab1:2010, FID + M047 ^ d)	GC-FID
Kulbrinter >C10-C15	**<5**	**mg/kg TS**	<5	10	HM002	Reflab1:2010, FID + M047 ^ d)	GC-FID
Kulbrinter >C15-C20	**5,3**	**mg/kg TS**	<5	10	HM002	Reflab1:2010, FID + M047 ^ d)	GC-FID
Kulbrinter >C20-C35	**<20**	**mg/kg TS**	<20	10	HM002	Reflab1:2010, FID + M047 ^ d)	GC-FID
Totalkulbrinter, sum af 4	**5,3**	**mg/kg TS**	Beregning	Beregı	HM002	Reflab1:2010, FID + M047 ^ d)	GC-FID
Benzo(a)pyren	**IR**	**mg/kg TS**	<0,005	30	HM039_1	Reflab 4(2):2008 ^ d)	GC-MS
Dibenz(a,h)anthracen	**IR**	**mg/kg TS**	<0,005	30	HM039_1	Reflab 4(2):2008 ^ d)	GC-MS
Sum af PAH (7 stk.)	**IR**	**mg/kg TS**	Beregning	Beregı	HM039_1	Reflab 4(2):2008 d)	GC-MS
Bly	**13**	**mg/kg TS**	<1	30	HM003	DS 11885:2009, DS 259:2003 ^ d)	ICP
Cadmium	**0,11**	**mg/kg TS**	<0,02	30	HM003	DS 11885:2009, DS 259:2003 ^ d)	ICP
Chrom, Cr	**26**	**mg/kg TS**	<1	30	HM003	DS 11885:2009, DS 259:2003 ^ d)	ICP
Kobber	**11**	**mg/kg TS**	<1	30	HM003	DS 11885:2009, DS 259:2003 ^ d)	ICP
Nikkel	**14**	**mg/kg TS**	<0,5	30	HM003	DS 11885:2009, DS 259:2003 ^ d)	ICP
Zink	**40**	**mg/kg TS**	<3	30	HM003	DS 11885:2009, DS 259:2003 ^ d)	ICP

Prøvekommentar:

Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter.*:

Spor af totalkulbrinter.

Manglende genfinding af tilsatte int. std. indikerer at PAH binder sig kraftigt til matricen, hvorfor analysen ikke kan gennemføres. Årsagen kan være indehold af kul/aske. Der er ved visuel inspektion af prøverne konstateret indhold af kul/slagger.

IR: Intet resultat pga. prøvens beskaffenhed/matrice/interferens.

Rapport Status: Final

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
DL Detektionsgrænse
Urel Den relative usikkerhed %
^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

ANALYSERAPPORT

DMR A/S
Hårup Østervej 3
8600 Silkeborg

Prøver modtaget den:	06-10-2025
Analyse påbegyndt den:	08-10-2025
Antal prøver:	1

Sagsnavn:	**Nørager 2, 6400 Gråsten**
Sags nr.:	**2025-0330-39**
Sagsbeh.:	**Richard Churruca**
Prøvetager:	**Ekstern/RCH**
Rapport dato:	09-10-2025 11:41:49
Rapport nr.:	115975

Lokationsreference:

d) Højvang Laboratorier A/S, Dianalund. DANAK nr.: 428

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.
Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.
Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdi, anvendes analyseresultatet i rapporten.
Højvang Laboratorier A/S undsiger sig at udtale sig om holdninger og fortolkninger.
Udført iht: BEK nr 2362 af 26/11/2021 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.
Resultaterne gælder for prøven som den er modtaget.

Godkendt af:



Trine Louise Jørgensen
Laborant

Bilag til denne rapport:
Rekvisition - JO25410201.pdf-0002581715.pdf
Rekvisition - JO25410201.pdf-0002583009.pdf
Pivot Results-0002584727.csv
Classification-0002584728.xlsx


Rapport Status: Final


Betegnelser:

¤	Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende
*	Ikke akkrediteret.
#	Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F	Foreløbigt resultat
DL	Detektionsgrænse
Urel	Den relative usikkerhed %
^	Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

Bilag 2

Kornkurve





Signaturforklaring			
Form	Ø 10 cm	Ø 15 cm	
Forsøg	Komprimering		CBR
Proctor	○	◇	□
Mod. proctor	●	◆	■

Proctor		Alm.	Mod.
pd_{max}	[Mg/m³]		
Vandindhold	[%]		
$pd_{max,kor}$	[Mg/m³]		
Frasigtet 16 mm	[%]		

Vibrationsbord		
pd_{max}	[Mg/m³]	
Vandindhold	[%]	
Frasigtet > 80 mm	[%]	

Permeabilitetskoefficient, k	[m/s]	
Glødetab	[%]	
Glødetab, reduceret	[%]	
Kalkindhold, 0-1 mm	[%]	
Flydegrænse, WL	[%]	
Plasticitetsgrænse, WP	[%]	
Plasticitetsindeks, IP	[%]	
PH-værdi	[-]	

Methylenblåt	[g/kg]	
Uensformighedstal, d60/d10	[-]	7,6
Frasigtet > 16 mm	[%]	1,9
Frasigtet > 80 mm	[%]	0,0
Naturligt vandindhold	[%]	11,8
e_{min}	[gns]	
e_{max}	[gns]	

Sigte	Maskevidde [mm]	Gennemfald [%]
	63	100
	31,5	100
	16	98
	8	90
	4	77
	2	54
	1	27
	0,5	14
	0,25	8
	0,125	4
	0,063	2,3

Fraktionsindhold

Sigte [mm]	Minimum [%]	Maksimum [%]	Aktuelt [%]

Bundsikring			
BL I			
Gradering			
	Ingen korn større end 90mm	0	ok
	Højst 15% større end 63mm	0	ok
	Højst 5,0% mindre end 0,063 mn	2,15	ok
Methylenblåt ≤ 5	skal ikke laves	-	ok
BL II			
Gradering			
	Ingen korn større end 90mm	0	ok
	Højst 15% større end 63mm	0	ok
	Højst 9,0% mindre end 0,063 mn	2,15	ok
Methylenblåt ≤ 5	skal ikke laves	-	ok

Beskrivelse: Kulslagger
Sigteanalyse i h.t. DS/EN 933-1:2013

Indleveret: 07-10-2025

Udtaget:

d	Maskevidde [mm]
10	0,318
15	0,524
50	1,8
60	2,4
85	6,0

DMR® Geoteknik

Din rådgiver gør en forskel..

Materialeanalyse

Sag: 2025-0330-39 Nørager 2-14, 6400 Sønderborg

Prøve ID: **P1**

Dato: 10-10-2025 Udført af: CRO Kontrolleret: SIN Godkendt: CGT Bilag: 1

Bilag 3

eurofins | VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

SIB byggeri A/S
Sjællandsgade 8 - 14
6400 Sønderborg
Att.: Rasmus Thyssen Nielsen

Rapportnr.:	AR-25-VL-01064138-01
Batchnr.:	EUAA59-25064138
Kundenr.:	VL0000293
Rapportdato:	02.10.2025
Valideringskode:	646E58A108

Analyserapport

Sagsnr.:	32800	
Sagsnavn:	Nørager	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	30.09.2025	
Prøvetager:	Rekvirenten	RTN
Modt. dato:	01.10.2025	
Analyseperiode:	01.10.2025 - 02.10.2025	

Lab prøvenr:	**862-2025-06413801**	**Enhed**	**DL.**	**Urel(%)**	
Prøvemærke:	1				
Prøvedybde m u.t.:	0				
Tørstof *DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk*	91	%	1	15	
Metaller					
Bly (Pb) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning*	1,5	mg/kg ts.	1	30	
Cadmium (Cd) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning*	< 0,02	mg/kg ts.	0,02	30	
Chrom (Cr) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning*	3,6	mg/kg ts.	1	30	
Kobber (Cu) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning*	4,0	mg/kg ts.	1	30	
Nikkel (Ni) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning*	12	mg/kg ts.	0,5	30	
Zink (Zn) *EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning*	5,4	mg/kg ts.	2	30	
Kulbrinter					
C6H6-C10 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 2	mg/kg ts.	2	30	
C10-C15 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C15-C20 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	mg/kg ts.	5	30	
C20-C35 *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	< 5	mg/kg ts.	5	30	
Sum (C10-C20) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	mg/kg ts.			
Sum (C6H6-C35) *REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID*	#	mg/kg ts.			
PAH-forbindelser					
Fluoranthen *Intern metode, DCM ekstraheret GC-MS*	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40	*
Benzo(b+j+k)fluoranthen *Intern metode, DCM ekstraheret GC-MS*	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40	*
Benzo(a)pyren *Intern metode, DCM ekstraheret GC-MS*	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40	*
Indeno(1,2,3-cd)pyren *Intern metode, DCM ekstraheret GC-MS*	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40	*
Dibenz(a,h)anthracen *Intern metode, DCM ekstraheret GC-MS*	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40	*
Sum af 7 PAH'er *Intern metode, DCM ekstraheret GC-MS*	#	mg/kg ts.			*
Klassificering iht. BEK nr 1452	1				

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

VBM Laboratoriet
INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF: +45 98 21 32 00
FAX: +45 98 21 34 54
SH-aabybro@etn.eurofins.com

SIB byggeri A/S
Sjællandsgade 8 - 14
6400 Sønderborg
Att.: Rasmus Thyssen Nielsen

Rapportnr.:	AR-25-VL-01064138-01
Batchnr.:	EUAA59-25064138
Kundenr.:	VL0000293
Rapportdato:	02.10.2025
Valideringskode:	646E58A108

Analyserapport

Sagsnr.:	32800	
Sagsnavn:	Nørager	
Prøvetype:	Jord	
Prøveudtagning:	30.09.2025	
Prøvetager:	Rekvirenten	RTN
Modt. dato:	01.10.2025	
Analyseperiode:	01.10.2025 - 02.10.2025	

Lab prøvenr:	**862-2025-06413801**	**Enhed**	**DL.**	**Urel(%)**
Prøvemærke:	1			
Prøvedybde m u.t.:	0			

Batchkommentar:

"Sum af 7 PAH'er": Fluoranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over 100 mg/kg TS.
Med mindre andet er angivet, er REFLAB 1 ekstraktionen lavet på indsendte membranglas og REFLAB 4 ekstraktionen ud fra indsendte pose.
Forureningskategori foretages iht. Bek.1452 af 07/12/2015 "Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord" for de parametre, der er specificeret i bekendtgørelsens tabel 3. Kulbrinter, benzen og nikkel er ikke omfattet af bekendtgørelsens tabel 3, hvorfor kategorisering af disse vurderes af kommunalbestyrelsen. Således er kategoriseringen i denne rapport kun vejledende. Kategoriseringen for kulbrinter, benzen og nikkel foretages iht. "Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord", Miljøstyrelsen, 2021 og BEK 554 af 19/05/2010 "Bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord". "UK" angiver at forureningsniveauet ikke kan henføres til kategori 1 og 2 (uden for kategori).
Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

02.10.2025

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Eurofins VBM
Laboratoriet Kundecenter

Tegnforklaring:

<:	mindre end	*):	Ikke omfattet af akkrediteringen
>:	større end	i.p.:	ikke påvist
#:	ingen parametre er påvist	i.m.:	ikke målelig

DL: Detektionsgrænse

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Analyserapport

Rekvirent	**DMR A/S** **Køkbjerg 14** **6000 Kolding**	Identifikation	**Sagsnavn: Nørager 2, 6400 Gråsten** **Sagsnr.: 2025-0330-39** **Sagsbeh.: -** **Udt.dato: 06-10-2025** **Prøvetager: RCH**
Prøver modtaget den:	29-10-2025		Rapport dato: 12-11-2025
Analyse påbegyndt den:	30-10-2025		Rapport nr.: **2544143**
Opbevaring før analyse	På køl.	Antal prøver: 1	Bilag: 0 stk.

Lab. nr.	2544143001	Enhed	Metode	Detektions-grænse	Usikker-hed☼
Prøvetype	Stenkulslagger				
Emballage	p				
Prøvetager	Rekvirent				
Prøve ID	**P1**				
Dybde					
Parameter					
Tørstof, TS	**81**	% (w/w)	DS204 mod	0,002	+/- 10 %
Bly	**2,5**	mg/kg TS	ISO15587-ICP-MS	2,0	+/- 40 %
Cadmium	**0,11**	mg/kg TS	ISO15587-ICP-MS	0,04	+/- 40 %
Chrom, total	**4,8**	mg/kg TS	ISO15587-ICP-MS	2	+/- 40 %
Kobber	**<2**	mg/kg TS	ISO15587-ICP-MS	2	+/- 40 %
Nikkel	**11**	mg/kg TS	ISO15587-ICP-MS	1	+/- 40 %
Zink	**<6**	mg/kg TS	ISO15587-ICP-MS	6	+/- 40 %
Arsen	**1,5**	mg/kg TS	ISO15587-ICP-MS	1	+/- 40 %
Kviksølv	**<0,03**	mg/kg TS	ISO15587-ICP-MS	0,03	+/- 30 %
Chrom VI	**2,3**	mg/kg TS	ICP MS*	1	+/- 30 %
TOC	**3,8**	% TS	SS-EN 15936:2012 [1)]	0,2	+/- 30 %
Udvaskning	**2 l/kg, ét trin**		prEN12457-1 (DSF42581), 2 l/kg*		
pH	**7,7**		DS287		+/- 0,1
Ledningsevne v. 25 °C	**160**	µS/cm	DS/EN 27888	0,01	+/- 3 %
Chlorid	**6.800**	µg/l	DS/EN ISO 10304	500	+/- 6 %
Sulfat	**6.700**	µg/l	DS/EN ISO 10304	500	+/- 6 %
Natrium	**7.300**	µg/l	ISO15587-ICP-MS	300	+/- 15 %
Calcium	**21.000**	µg/l	ISO15587-ICP-MS	500	+/- 15 %
Barium	**6,6**	µg/l	ISO15587-ICP-MS	1	+/- 15 %
Cadmium	**0,0056**	µg/l	ISO15587-ICP-MS	0,003	+/- 15 %
Chrom, total	**3,7**	µg/l	ISO15587-ICP-MS	0,03	+/- 15 %
Kobber	**3,5**	µg/l	ISO15587-ICP-MS	0,03	+/- 15 %
Kviksølv	**<0,01**	µg/l	ICP-MS	0,01	+/- 15 %
Nikkel	**2,6**	µg/l	ISO15587-ICP-MS	0,01	+/- 15 %
Bly	**0,18**	µg/l	ISO15587-ICP-MS	0,01	+/- 15 %
Selen	**0,52**	µg/l	ISO15587-ICP-MS	0,05	+/- 15 %
Zink	**2,9**	µg/l	ISO15587-ICP-MS	0,05	+/- 15 %
Arsen	**4,0**	µg/l	ISO15587-ICP-MS	0,03	+/- 15 %

Betegnelser:
se sidste side

Godkendt af
Helle Rasmussen
Laborant

Analyserapport

Rekvirent	**DMR A/S** **Kokbjerg 14** **6000 Kolding**		Identifikation	**Sagsnavn: Nørager 2, 6400 Gråsten** **Sagsnr.: 2025-0330-39** **Sagsbeh.: -** **Udt.dato: 06-10-2025** **Prøvetager: RCH**	
Prøver modtaget den:	29-10-2025			Rapport dato:	12-11-2025
Analyse påbegyndt den:	30-10-2025			Rapport nr.:	**2544143**
Opbevaring før analyse	På køl.	Antal prøver:	1	Bilag:	0 stk.

Betegnelser fra rapporten:

☼ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

#: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), p (plastpose) s (staniol). * Ikke akkrediteret.

Afvigelser/kommentar ved denne rapport:

¤ Hvis dette tegn er placeret ved prøvens emballage type, betyder det, at der pga. stor prøvemængde var nødvendigt at åbne glasset for at fjerne overskydende prøve. Åbningen kan have medført tab af lavtkogende komponenter.

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.
Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdi, anvendes analyseresultatet i rapporten.

Resultaterne gælder for prøven/prøverne som den/de er modtaget.
1) Analysen er foretaget af akkrediteret underleverandør med SWEDAC reg. nr. 1006.

Med mindre andet er oplyst, fremsendes rapporten til den/de på rekvisitionen oplyste mailadresser.

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af
Helle Rasmussen
Laborant